

tiptel 545-570

Stand 15.11.2011

Firmware-Update von V2.05, V2.16, V2.17, V2.18, 2.20, V2.21, V2.22 nach V2.24

Änderungen von V2.22 nach V2.24

- Ein „*Stern“ in der CLIP-Information hatte zur Folge, das die Aufzeichnung auf dem PC nicht wiedergegeben werden konnte.
- Während eines Rückrufs aus der Wiedergabe konnte es vorkommen, dass der falsche Name angezeigt wurde.
- Beim Versand von SMS konnte es zu Übertragungsfehlern kommen (der Sendepiegel wurde nun reduziert).

Änderungen von V2.21 nach V2.22

- Bei der Version V2.20 ist die Funktion „Wiederholen der letzten 3 Sekunden“ bei der Wiedergabe verloren gegangen. Dies ist mit dieser Version korrigiert.

Änderungen von V2.20 nach V2.21

- Bei der Änderung für die Clip-Impedanz in den Niederlanden ist ab V2.16 ein Fehler aufgetaucht. An einem bestimmten Amt wurde kein Clip angezeigt. Dies ist mit der neuen Version behoben.

Änderungen von V2.18 nach V2.20

- Bei der Wiedergabe waren ab der Version 2.16 Störgeräusche zu hören. Dies wurde mit der neuen Version abgestellt.
- Wenn mit dem Headset ein Gespräch angenommen wird konnte es zu einem lauten Knack kommen. Dies passierte aber nur, wenn gleichzeitig ein individueller Rufton eingestellt war.

Änderungen von V2.17 nach V2.18

- Bei der Prüfsoftware hat sich ein Fehler eingeschlichen. Mit der neuen Version läuft das Gerät wieder problemlos über den Prüfadapter.
- Nach dem Firmware-Update bleiben die Einstellungen jetzt erhalten.

Änderungen von V2.16 nach V2.17

- *Bei der Wiedergabe von Audiodateien, die mit der Firmware 2.16 und älter erstellt wurden, stürzt Windows 7 ab. Dies betrifft nur Geräte mit PC-Software und tritt nur bei dem neuen Betriebssystem auf.*

Änderungen von V2.05 nach V2.16

- *Die Version 2.16 unterstützt zusätzlich den neuen Prozessor R5F3640MNFA.*
- *Beim Vergleich der SMS-Zentralenrufnummer werden jetzt Sonderzeichen ignoriert (Problem bei einer SMS-Zentrale in England).*
- *Auf vielfachen Wunsch ist jetzt die Beantwortung nach nur einem Rufton möglich.*
- *Beim 545 können jetzt für „Begrüßung und Vermittlung“ und „Wartemusik“ bis zu drei Ansagen eingestellt werden.*
- *Nach Ferneinschalten der Zeitsteuerung wird jetzt auch die Ansage aktualisiert.*
- *Bei der Nachrichtenweitermeldung per SMS wurde der Text so angepasst, dass die übertragenen Rufnummern im Text von den meisten gängigen Mobiltelefonen direkt zurückgerufen werden können.*
- *Die Clip-Impedanz wird jetzt beim Zurückpolen der Schleife direkt ausgeschaltet (erforderlich für niederländischen Clip)*
- *Wenn man bei der Wiedergabe neuer Aufzeichnungen die Löschtaste zu schnell hintereinander gedrückt hat konnte es vorkommen, dass auch alte Aufzeichnungen gelöscht wurden.*